


取扱説明書
デプス・ゲージ デジタル
品番：#46302000 型式：DD-35

1, 電池のセットとZERO設定

- ①本体から電池蓋を→の方向へ引いて取り外してください。
- ②電池（SR44）のプラス側を上にして取り付けてください。
- ③電池蓋を本体に確実に取り付けしてください。
- ④電池をセットした後、ディスプレイに数字が表示されますが異常ではありません。
- ⑤平面を利用して、フラットベースと測定針を平面に軽く押し当てて、ZEROボタンを押してZERO設定してください。

2, 使用方法

- ①ON/OFFボタンを一度押すか、測定針を動かしてください。電源が入ります。
- ②mm/inchボタンを押して測定単位を選択してください。ミリの場合はディスプレイの右上に『mm』、インチの場合は右下に『in』と表示されます。
- ③フラットベースをタイヤに接地させ、測定針の先端をタイヤの溝底に対して垂直に軽く押し当ててください。
- ④上部のロックボルトを時計回転方向に軽く締め込み、測定針を固定して、ディスプレイの数値を読み取ってください。
- ⑤定期的にZERO設定をしてください。
- ⑥使用後は、ON/OFFボタンを押して電源を切ってください。



3, 注意事項

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本機を使用する際は、タイヤの測定面、及び測定針、目盛り面の汚れを拭き取って測定してください。
- ②タイヤ溝の測定中は、車のエンジンを止めて車輪止め等を使用して、車が動かない様にしてください。
- ③測定針には定期的にオイル（マシン油）を塗布してください。
- ④測定針を本機後部から抜かないでください。故障の原因になります。
- ⑤フラットベース、測定針は鋭利になっています。取り扱いには十分注意してください。
- ⑥本機は精密機器の為、落下等の強い衝撃を与えないでください。
- ⑦本機内部に金属、異物を挿入しないでください。ショートする恐れがあります。
- ⑧電池は必ずSR44を使用してください。

