


取扱説明書

クーラント・ブレーキオイル点検灯

品番：#3315323000 型式：WL41UV

1, 各部名称



2, 使用方法

※本商品はリチウムイオンバッテリーを使用しています。

- ①電源ボタンを1回押すとUVライトが点灯し、再度押すと消灯します。
- ②UVライト点灯・消灯とともに電池残量ランプが5秒間点灯します。電池残量ランプ×1ケが点滅するとバッテリーが消耗しています。USBケーブルのUSBコネクターをパソコン等へ、microB USBコネクターを充電スタンドの充電ポートに挿入し、充電を行ってください。
- ③充電中は電池残量ランプが点滅します。充電が完了すると5ケ点灯します。充電時間の目安は約4時間です。充電完了後は速やかに、USBケーブルを充電スタンド、パソコン等から取り外してください。
- ④本商品は前後方向に7段階（180°）の角度変更が可能です。吊り下げフックは360°の回転が可能です。又、本体背面、本体底面にマグネットが装着されています。用途に応じて使い分けてください。

3, 注意事項

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①本商品はリチウムイオンバッテリーを使用しています。**本商品を燃やすと爆発します**。地域行政の決まりに従って処分してください。
- ②充電スタンド、USBケーブルは付属の物を使用してください。充電が完了した際は、速やかにUSBコネクターを充電ポートから取り外してください。又、充電は5～35度の環境下で行ってください。
- ③本商品の充電において、パソコンの故障、データの消失等が起きても責任を負うことはできません。
- ④電池残量がゼロの状態では放置しないでください。また、1カ月に1度は充電を行ってください。
- ⑤本商品を**充電しながら、点灯させて使用しない**でください。
- ⑥点灯部分を直視したり、人に向けて使用しないでください。又、UVライト用保護メガネを装着して作業を行ってください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- ⑦本商品に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ⑧本商品の分解、修理、改造はしないでください。本来の能力が発揮出来なくなり、破損する恐れがあります。
- ⑨本商品の**バッテリー交換はできません**。
- ⑩本商品の充電ポート、USBコネクターの端子に金属類を差し込まないでください。
- ⑪雨等の影響を受けない、子供の手の届かない場所に保管してください。
- ⑫本商品はオイルやクーラント液の漏れを確認する作業灯です。その他の用途には使用しないでください。
- ⑬本商品の**保護等級はIP65（防塵=塵埃に対する完全な保護）（防噴流形=あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない）**です。又、**耐衝撃耐久はIK07（40cmの高さから500gの衝撃に耐える）**です。それ以上の環境下で使用しないでください。
- ⑭本商品の清掃に、シンナーやガソリン、揮発性物質等は使用しないでください。
- ⑮本商品を、**火器の近く、急激な温度変化のある場所、水中や水がかかるような環境、湿度の高い場所、埃の多い場所では使用、保管、充電しないでください**。
- ⑯**長時間使用すると本体裏面の放熱板が高温になります**。触れない様ご注意ください。

